В Республике Саха (Якутия) проводится доследственная проверка по факту возврата самолета в аэропорт вылета

Предварительно установлено, что 7 февраля 2023 года у воздушного судна Bombardier Q300, выполнявшего рейс «Якутск-Усть-Нера», во время полета сработал датчик неисправности генератора постоянного тока силовой установки. В связи с этим командиром воздушного судна было принято решение о возврате самолета в аэропорт «Маган».

Посадка самолета произведена благополучно, экипаж в составе 3 человек и 39 пассажиров не пострадали. Воздушное судно повреждений не получило.

Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

© 2024 Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

Следователями и криминалистами СК России проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

07 Февраля 2023

Адрес страницы: https://zapsib-sut.sledcom.ru/news/item/1764217

© 2024 Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации