

В Республике Хакасия проводится проверка по факту инцидента, произошедшего с самолётом Embraer 170



Следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России проводится проверка по факту инцидента, произошедшего с самолётом Embraer 170, осуществлявшим рейс по маршруту Новосибирск-Абакан-Новосибирск (по ч. 1 ст. 263 УК РФ).

Предварительно установлено, что 10 декабря 2020 года в 7 часов местного времени из аэропорта Новосибирска (Толмачёво) им. А.И. Покрышкина рейсом Новосибирск-Абакан-Новосибирск вылетел самолет Embraer 170 авиакомпании S7. В полете у самолёта сработал датчик разгерметизации воздушного судна.

В 8 часов 41 минуту местного времени в аэропорту Абакана самолёт Embraer 170 приземлился в штатном режиме. Пострадавших нет, воздушное судно не повреждено.

На борту воздушного судна находились 5 членов экипажа, 44 пассажира, в том числе 2 детей.

В настоящее время следователи выехали на место происшествия, где проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

10 Декабря 2020

Адрес страницы: <https://zapsib-sut.sledcom.ru/news/item/1521634>