

В Хабаровском крае следователями проводится доследственная проверка по факту нарушения целостности корпуса судна «Сахалин-10», повлекшего его течь



Предварительно установлено, что 22 января 2023 года в ночное время на находившемся на внешнем рейде порта Ванино пароме «Сахалин-10» экипажем было обнаружено поступление воды в сухой танк судна. В связи с этим капитаном судна принято решение о возврате парома в порт Ванино Хабаровского края. Паром благополучно вернулся в порт, после проверки корпуса экипажем обнаружена трещина баластной трубы, через которую поступала забортная вода, а также трещина внешнего корпуса.

В результате инцидента пострадавших нет, течь устранена, пробоин корпуса судна не обнаружено.

Комсомольским-на-Амуре следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

25 Января 2023

Адрес страницы: <https://zapsib-sut.sledcom.ru/news/item/1760611>