

В Иркутской области по сообщению СМИ о самовыключении двигателя у воздушного судна АН-26 организовано проведение доследственной проверки



В ходе мониторинга средств массовой информации в одном из мессенджеров выявлена публикация о том, что 2 апреля 2023 года у воздушного судна Ан-26 на рулежной дорожке перед вылетом по маршруту «Иркутск - Бодайбо» произошло самовыключение правого двигателя при его прогреве.

На борту самолета находились 33 пассажира, в том числе 1 несовершеннолетний, а также 6 членов экипажа, никто не пострадал. Все пассажиры указанного рейса доставлены в пункт назначения резервным воздушным судном.

По данному факту Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Следователями СКР проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

03 Апреля 2023

Адрес страницы: <https://zapsib-sut.sledcom.ru/news/item/1778445>