

В Иркутской области следователи устанавливают обстоятельства получения травмы работником



Предварительно установлено, что 18 мая 2023 года около 19 часов 30 минут по местному времени на подъездных путях станции Кая Восточно-Сибирской железной дороги при закреплении груза на вагоне 33-летний работник получил удар электрическим током от контактной сети, вследствие чего произошло возгорание грузового вагона с лесоматериалами. Пострадавший с термическими ожогами был доставлен в медицинское учреждение, в настоящее время ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России по данному факту проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 143 УК РФ.

Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-

медицинская экспертиза, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

18 Мая 2023

Адрес страницы: <https://zapsib-sut.sledcom.ru/news/item/1793315>