

В Новосибирске проводится проверка по факту инцидента, произошедшего с самолетом рейса Толмачево-Камрань



Новосибирским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится проверка по факту авиационного инцидента, произошедшего в аэропорту Толмачево г. Новосибирска.

Предварительно следователями установлено, что 18 января 2020 года около 01 часов 30 минут местного времени на стоянке в аэропорту Толмачево г. Новосибирска при попытке запуска силовой установки самолета A320N рейса SBI 5783 Толмачево-Камрань произошло воспламенение скопившегося авиационного топлива в выхлопной системе данной установки, после чего сработали датчики превышения температуры выхлопных газов. Согласно инструкции экипажем приведена в действие система пожаротушения силовой установки.

Командир воздушного судна принял решение об отмене полета. На борту самолета находилось 180 пассажиров и 5 членов экипажа. Пассажиры эвакуированы в штатном режиме. Воздушное судно не повреждено, пассажиры не пострадали.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

18 Января 2020

Адрес страницы: <https://zapsib-sut.sledcom.ru/news/item/1430056>