

Восточным МСУТ СК России проводится доследственная проверка по факту пожара на борту рыболовного судна «Икларанд» в Приморском крае



Установлено, что 9 июня около 00 часов 40 минут по местному времени в Амурском заливе Японского моря за границей порта Владивосток на среднем рыболовном морозильном траулере «Икларанд» произошло возгорание в машинном отделении.

На борту судна находилось 17 членов экипажа, которые эвакуированы сотрудниками Приморского филиала ФГБУ «Морспасслужба».

В результате произошедшего капитан траулера госпитализирован в токсикологическое отделение Краевой клинической больницы г. Владивостока. Судно находится на плаву, разлива топлива не наблюдается. Сотрудниками ФГБУ «Дальневосточный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ» проводится тушение судна.

По данному факту Приморским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ.

В настоящее время следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Изображения



09 Июня 2022

Адрес страницы: <https://zapsib-sut.sledcom.ru/news/item/1695994>