

В Омске следователи устанавливают обстоятельства возвращения вертолета «Ансат» в пункт вылета



По предварительным данным, 29 января 2023 года, около 12 часов по местному времени вертолет «Ансат», принадлежащий одному из вертолетных центров, выполнявший передислокацию воздушного судна в г. Тюмень, совершил возврат в пункт вылета – посадочную площадку АО «Омский завод гражданской авиации» – по причине срабатывания сигнализации «Отказ автопилота».

Посадка произведена благополучно. На борту находились 3 члена экипажа, никто не пострадал, судно повреждений не получило.

Омским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

29 Января 2023

Адрес страницы: <https://zapsib-sut.sledcom.ru/news/item/1761986>

