

В Новосибирской области по сообщению СМИ об авиационном инциденте, произошедшем с самолетом Боинг-737-800, организовано проведение доследственной проверки



В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о том, что 17 марта 2023 года в утреннее время у воздушного судна Боинг-737-800, следовавшего по маршруту «Якутск-Новосибирск», при заходе на посадку в аэропорту Толмачево сработал датчик рассогласования закрылок. Посадка самолета осуществлена в штатном режиме.

На борту самолета находились 6 членов экипажа, а также 145 пассажиров, из которых 5 – несовершеннолетние. Пострадавших нет, судно повреждений не получило.

Следственными органами Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка

по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Изображения



17 Марта 2023

Адрес страницы: <https://zapsib-sut.sledcom.ru/news/item/1774232>