
Следователи Восточного межрегионального СУТ СК России устанавливают обстоятельства происшествия с железнодорожным подвижным составом



По предварительным данным, ночью 18 июля 2023 года при следовании грузового поезда на станции Мариинск произошел сход двух вагонов, груженных железной рудой без их опрокидывания. Причины схода и сумма причиненного ущерба устанавливаются.

По данному факту Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Следователями СК России проводится осмотр места происшествия, иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

18 Июля 2023

Адрес страницы: <https://zapsib-sut.sledcom.ru/news/item/1809711>